

KUUMLIIMIPÜSTOLITE KASUTUSJUHEND

Juhend on koostatud mehaaniliselt (käsitsi) etteantavatele liimipulkadega kuumliimi-püstolitele - kasutamiseks kodustes ja tootmistingimustes.

Paigaldage liimipulk vastavasse pesasse. Asetage püstol alusele. Asetage pistik normaalvooluvõrku 220 V ja laske püstolil soojeneda.

Liimimiseks võtke püstol, alustage liimimist, reguleerides päästikuga vajalikku liimikogust. Vahtplastide liimimisel soovitame liim kõigepealt kanda aluspinnale ja seejärel vahtplast-detail suruda vastu aluspinda. Tekstiili ja sarnaste materjalide liimimiseks kandke liim pinnale lookleva joana. Liimitavad pinnad ei tohi olla mustad ja õlised. Väiksemaid liimijälgi on kerge eemaldada peale jahtumist, vajadusel kuuma noaga.

OLULINE! MITTE TÕMMATA KASUTAMATA LIIMIPULKA PÜSTOLIST VÄLJA - vigastades tihendeid muutub püstol kasutamiskõlbmatuks!

PÜSTOLIT EI TOHI PANNA KÜLILI. LIIMIPÜSTOLIL ON TRAADIST TUGIJALG.

Ohutusnõuded

Hoiduda kuuma liimi sattumisest nahale - põletab! Soovitav on hoida töökoha läheduses külmaveenõu liimi kiireks jahutamiseks põletanud kohal. Ära hõõru kuuma liimi naha pinnal! See suurendab ainult põletushaava pinna suurust.

Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.

Mitte unustada ettevaatusabinõusid, kui läheduses on lapsed!

Voolujuhet mitte sikutada pistikust jõuga, hoiduda voolujuhtme kahjustamisest.

Hoia seadet kuivas kohas.

LÜLITAGE SEADE VOOLUVÕRGUST VÄLJA, katkestades töö kauemaks kui 10 minutit.