



DynaFlex

HotMelt Hose

Kuumliimivoolik



10x





- Outer Sleeving / välimine kaitsesukk
- Single sided tape / ühepoolne teip
- Nomax-insulation / soojustus
- Fiberglass-tape / teip
- Applicator wires / püstoli juhtkaabel
- Heater / kuumutuselement
- Sensor / andur
- Double-sided Fiberglass tape / teip
- Stainless st. braid / roostevaba sukk
- Teflon tube / toru
- Hotmelt glue / kuumsulatusliim

Standard 32 / 8 mm

Hose connections

Vooliku ühendused




- TRIGGER
- TRIGGER
- HEAD SENSOR
- HEAD SENSOR
- HEAD HEATER
- HEAD HEATER
- HOSE SENSOR
- HOSE SENSOR
- HOSE HEATER
- HOSE HEATER
- GROUND

1	WHITE/RED 20	1
2	WHITE/BLACK 20	2
5	WHITE/BLUE 20	5
6	GRAY 20	6
7	RED 18	7
8	ORANGE 18	8
9	BLUE 20	
10	BLUE 20 RTD	
11	BLACK 18	
12	II WHITE 18 (100-120V)	
	BLACK 18 (200-240V)	
	GREEN / YELLOW 16	
	Hose Ground Wire	

Use nylon web straps! / Kasuta riputustrippe!

1.2 m / 1 1.8 m / 2 2.4 m / 3 3-3.6 m / 4 4.8 m / 5 7.2 m / 6



ITW Dynatec



PAKARTE OÜ
Phone (372) 6563 312
Mob (372) 56 569 482
pakarte@pakarte.com